



Lava-Service-Info

Tipps
aus der Praxis

Schweißband-Wechsel



- 1) Gerät ausstecken!
- 2) Halterungen seitlich am Schweißband (Glasgewebefolie) nach oben abziehen bzw. Schraube lösen
- 3) Altes Schweißband entfernen (selbstklebend)
- 4) Fläche mit etwas Alkohol reinigen
- 5) Neues Schweißband auf jeder Seite ca. 2 cm überstehen lassen
- 6) Das neue Schweißband an der seitlichen Halterung festkleben, die Halterung reindrücken und dann das Band unter Spannung auf der restlichen Fläche festkleben
- 7) Fertig!

Extra-Tipp:
Schweißzeit maximal auf Stufe 5 stellen.

